

<https://stanzwerk.com/de/job/anlagenfuehrer-m-w/>

Anlagenführer (m/w)

Arbeitszeiten
3-Schichtbetrieb

Beschreibung

Die Stanzwerk AG ist ein dynamisches, international tätiges Unternehmen, das mit über 300 Mitarbeitenden qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für den Bau von Elektromotoren und Transformatoren herstellt.

Für unsere Stanzpaketierabteilungen suchen wir Sie als

Anlagenführer (m/w)

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben

Sie bedienen unsere Stanzpaketiermaschinen im Schichtbetrieb, kontrollieren die Pakete nach Prüfplan und stellen einen kontinuierlichen Betrieb der Stanzmaschinen sicher. Zudem helfen Sie beim Einrichten der Stanzmaschinen sowie bei zugewiesenen Unterhalts- und Wartungsarbeiten mit.

Qualifikationen / Anforderungen

Idealerweise bringen Sie eine Ausbildung als Anlagenführer EFZ oder als Produktionsmechaniker EFZ mit oder Sie verfügen über einige Jahre Berufserfahrung in einem Industriebetrieb, vorzugsweise im Bereich Stanzen. Sie sind gewillt, Ihre Arbeitszeit im Schichtbetrieb zu leisten. Die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen Sie auf sehr gutem Niveau und Sie sind sich konzentriertes und ausdauerndes Arbeiten gewohnt.

Leistungen der Anstellung

Sie helfen uns, in einem spannenden Umfeld hochwertige Produkte für namhafte Kunden herzustellen.

Kontakte

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an gabriela.wehrli@stanzwerk.com

Stanzwerk AG, Gabriela Wehrli, Leiterin Personal

Quellmattstrasse 75, CH-5035 Unterentfelden, T+41 62 737 56 56,
www.stanzwerk.com